



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v.		
c		
b		
a	Úprava RDS na základě stanoviska PCR	
č.	Text změny - odvodnění	
Název stavby: II/385 ČEBÍN OBCHVAT		
Objednatel stavby: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno		
Zhotovitel stavby: Metrostav Infrastructure a.s., Kozeluhská 2246/5, 180 00 Praha 8		
Koordinátor RDS: M4 Road Design s.r.o., Kozeluhská 2246/5, 180 00 Praha 8, Datová schránka: v0tbcjz, E-mail: info@m4roaddesign.cz, Hlavní inženýr projektu: Ing. JAN DOČEKAL		
Zhotovitel RDS: M4 Road Design s.r.o., Kozeluhská 2246/5, 180 00 Praha 8, Datová schránka: v0tbcjz, E-mail: info@m4roaddesign.cz		
Vypracoval: Ing. ANETA KOVAČOVÁ	Zodpovědný projektant: Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ	Zkontroloval: Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ
Část / ISO: SO 161.1 Dopravní značení II. a III. tříd	Čís. zakázky: 22_003	Čís. par.: RDS
Název přílohy: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ČÁST 4	Měřítko: 1:1000	Čís. přílohy: 2.4